

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA N.1171



#### COMUNE DI BOSCOREALE

COMUNE DI TERZIGNO

Si trasmettono con la presente i risultati delle analisi condotte sui piezometri della discarica SARI in data 29/10/2010 con allegata relazione tecnica redatta dallo scrivente.

Il Tecnico Dott.Michele Moscariello C.F. MSC MHL 67 B16 G8 13W P.IVA 03941571212

Ufficio e Laboratorio

Via Mario Pagano, 25/23 80041-BOSCOREALE (NA) Tel-Fax.: 081 199 70 013 Cellulare.: 393 91 60 943

e-mail michele.moscariello@libero.it




# **COMUNE DI BOSCOREALE**

## Provincia di Napoli

#### RISULTATI MONITORAGGIO PIEZOMETRI

DISCARICA SARI Prelievi del 29 Ottobre 2010





ORDINE
DEI CHIMICI
DELLA
CAMPANIA
N.1171

In relazione all'incarico ricevuto dal Comune di Boscoreale e Terzigno secondo il 1º Protocollo di Monitoraggio ambientale¹ nel territorio dei Comuni interessati alla Discarica SARI, in data 29/10/2010 sono stati effettuati i prelievi sui pozzi spia ubicati all'interno della discarica SARI.

Tale accertamento è quello individuato al punto 2.1 del protocollo predisposto dalla Protezione Civile al Tavolo tecnico del 25/10/2010<sup>2</sup> e del 28/10/2010<sup>3</sup> convocato nella Prefettura di Napoli, unitamente all'ISS, all'ISPRA, all'ARPAC e ai tecnici delegati dai Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno e Trecase.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allegato 2

Ufficio e Laboratorio

Via Mario Pagano, 25/23 80041-BOSCOREALE (NA) Tel-Fax.: 081 199 70 013 Cellulare.: 393 91 60 943

C.F. MSC MHL 67 B16 G8 13W

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allegato 3

<sup>3</sup> Allegato 4



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA

Nel piano sono state definite le indagini ambientali da effettuare sul territorio interessato alla discarica, sulla matrice aria mediante il monitoraggio in continuo con mezzi mobili, con campionatori ad alto volume e mediante deposimetri.

Per la matrice acqua, il piano prevede invece il monitoraggio dei piezometri della discarica, quello relativo ai pozzi circostanti esistenti la discarica e uno studio delle acque sotterranee mediante l'uso di metodologie isotopiche.

Il protocollo di monitoraggio ambientale è stato approvato e sottoscritto dal tavolo tecnico in relazioni alle modifiche richieste sia dallo scrivente che dai tecnici delegati dei vari Comuni.

Tuttavia considerate le comunicazioni trasmesse dalla Provincia di Napoli, nelle quali si rappresentava che dalle analisi svolte dall'ASIA per alcuni parametri, veniva rilevato un superamento delle CSC delle acque sotterranee, si decideva di provvedere con urgenza al'immediato monitoraggio dei piezometri ubicati nella discarica.

Il tavolo tecnico individuava quale ente preposto all'esecuzione delle prove, l'ARPAC unitamente ai tecnici nominati dai rispettivi Comuni. Veniva rappresentato dallo scrivente la possibilità che le predette analisi potessero essere effettuate in contraddittorio con l'ARPAC.

La proposta veniva accettata dall'ARPAC ma previa intercalibrazione dei laboratori che avrebbero dovuto eseguire le prove, e la cosa avrebbe prolungato i termini per l'inizio delle operazioni di analisi.

Per cui onde poter procedere tempestivamente alle loro esecuzione, veniva concordato che i prelievi e le analisi fossero eseguiti solo dall'ARPAC alla presenza dei tecnici nominati dai rispettivi Comuni. Allo scopo di individuare le caratteristiche dei pozzi spia e loro ubicazione prima del prelievo venivano richiesti dallo scrivente:

Progetto esecutivo della discarica SARI

Ufficio e Laboratorio

Via Mario Pagano, 25/23 80041-BOSCOREALE (NA) Tel-Fax.: 081 199 70 013 Cellulare.: 393 91 60 943

393 91 60 943

C.F. MSC MHL 67 B16 G8 13W



ORDINE
DEI CHIMICI
DELLA
CAMPANIA
N.1171

2)Copia di tutti i controlli eseguiti sul controllo dei piezometri sia dall'ARPAC che dal gestore della discarica.

Le operazioni di prelievo e le analisi si sono svolte con continuità nei laboratori dell'ARPAC alla presenza dello scrivente e degli altri tecnici, secondo quanto indicato nei verbali redatti allegati alla presente relazione<sup>4</sup>. Tutti i report relativi alle analisi strumentali sono stati raccolti e sigillati in una busta chiusa controfirmata dai tecnici presenti e conservata nella sede dell'ARPAC di Via Don Bosco, 1 NAPOLI.

Nella discarica SARI sono presenti tre piezometri di cui uno a monte e due a valle.

Per il pozzo spia a monte della nuova discarica SARI, è stato utilizzato un pozzo esistente della vecchia discarica, che costituiva per la stessa uno dei punti di controllo a valle della falda acquifera. Gli altri due invece, sono stati realizzati secondo quanto riportato nel progetto esecutivo dell'impianto.

I risultati delle analisi<sup>5</sup> svolte sui pozzi spia evidenziano rispettivamente:

POZZO 1 superamento CSC\* Fluoruri (3600 µg/l) e Manganese (111 µg/l)

**POZZO 2** superamento CSC\* **Fluoruri** (7017  $\mu$ g/l), **Ferro** (1228  $\mu$ g/l), **Manganese** (96  $\mu$ g/l), **Zinco** (4087  $\mu$ g/l), **Nichel** (62  $\mu$ g/l), **Alluminio** (586  $\mu$ g/l)

**POZZO 3** superamento CSC\* **Fluoruri** (3096 μg/l), **Ferro** (325 μg/l), **Manganese** (342 μg/l), **Zinco** (19.490 μg/l), **Nichel** (33 μg/l), **Boro** (1028 μg/l)

Ufficio e Laboratorio

Via Mario Pagano, 25/23 80041-BOSCOREALE (NA) Tel-Fax.: 081 199 70 013 Cellulare.: 393 91 60 943

C.F. MSC MHL 67 B16 G8 13W

P.IVA 03941571212

e-mail michele.moscariello@libero.it

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Allegato 5

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Allegato 6 Risultati analisi Arpac



ORDINE
DEI CHIMICI
DELLA
CAMPANIA
N.1171

\*CSC Limiti della Tabella 2 Allegato V Parte IV Titolo V D.Leg.vo 152/2006

Dal confronto dei risultati delle analisi svolte si rileva che, in tutti i pozzi esaminati, si ha il superamento dei limiti sia per i fluoruri che per il manganese mentre nei pozzi a valle si rileva anche il superamento del limite per il ferro. Tali valori e le concentrazioni rilevate, sono tipicamente caratteristici di acque sotterranee di origine vulcanica. La loro presenza è stata rinvenuta nelle acque di diversi pozzi artesiani circostanti l'area interessata, ed è ampiamente documentata nella letteratura scientifica a riguardo relativa all'area vesuviana.

Anomala è invece la presenza di Zinco, Nichel, Alluminio e Boro che si rinvengono nei pozzi a valle della discarica (2,3) in concentrazioni superiori a quelli indicati dalla Tabella 2.

Si rileva una concentrazione elevatissima di Zinco nel pozzo 3 pari a 19490  $\mu$ g/l. Di contro, la concentrazione di tale metallo nel pozzo ubicato a monte della discarica ( pozzo 1) è ampiamente al di sotto delle CSC.

Tali valori sono congruenti anche con i risultati delle analisi svolte dall'ASIA da novembre 2009 a settembre 2010 e dai due controlli dell'ARPAC<sup>6</sup>.

Dal prospetto riassuntivo di tali dati si evince sistematicamente uno sfioramento dei fluoruri e del manganese nel pozzo 1 ma mai viene rilevata una concentrazione elevata o un superamento relativi allo Zinco e al Nichel.

<sup>6</sup> Allegato 1

Ufficio e Laboratorio

Via Mario Pagano, 25/23 80041-BOSCOREALE (NA) Tel-Fax.: 081 199 70 013 Cellulare.: 393 91 60 943

C.F. MSC MHL 67 B16 G8 13W



ORDINE
DEI CHIMICI
DELLA
CAMPANIA
N. 1171

Viceversa nel pozzo 2 si rileva un aumento spropositato della concentrazione dello zinco e un sistematico superamento delle CSC per il Nichel.

Nel pozzo 3 si rileva allo stesso modo, un costante superamento delle CSC per il Ni, un incremento della concentrazione dello Zn spesso accompagnata da frequenti superamenti delle CSC.

Per lo zinco si hanno degli incrementi di concentrazione da monte a valle che sono pari a venti trenta volte la concentrazione rinvenuta nel pozzo 1.

Per l'alluminio e il boro rilevati nelle analisi del 29/10/2010 non è stato possibile effettuare nessun confronto con le analisi precedenti in quanto né l'ASIA né l'ARPAC hanno mai effettuato la ricerca di tali elementi.

Dalle analisi del gestore si rileva altresì, la presenza di Idrcocarburi Policliclici Aromatici (IPA) nei pozzi a valle 2 e 3. La loro presenza viene individuata da due analisi consecutive sia nel pozzo 2 che nel pozzo 3. I rapporti di prova corrispondenti evidenziano la presenza di IPA con concentrazione di benzo(a)pirene superiore alle CSC.

Si evidenzia altresì che tali prove sono state eseguite in due laboratori diversi . Infatti da novembre 2009 fino al 23 aprile 2010, le analisi per l'ASIA sono state effettuate dalla società ECOSISTEM srl mentre successivamente le stesse analisi sono state condotte dalla società NATURA srl.

Ebbene in entrambi i laboratori nei rapporti relativi ai prelievi del 23/4/2010 per la Ecosistem e in quelli del mese successivo del 25/5/2010 ad opera della società Natura, viene rilevata la presenza di IPA nei due pozzi a valle della discarica.

Ufficio e Laboratorio

Via Mario Pagano, 25/23 80041-BOSCOREALE (NA) Tel-Fax.: 081 199 70 013 Cellulare.: 393 91 60 943

C.F. MSC MHL 67 B16 G8 13W



DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA N.1171

Nell'analisi del 23/4/2010 viene rilevata nel pozzo 2 a valle anche la presenza di Cadmio in concentrazioni superiore alle CSC.

Nella stessa data nel pozzo 1 viene rilevata anche la presenza di PCB in concentrazione superiore ai valori limiti. Tuttavia i valori dei singoli PCB analizzati non corrispondono alla sommatoria indicata nel rapporto di prova ed i risultati sono erroneamente espressi dall'analista in mg/l. Pertanto non potendo risalire all'attendibilità delle prove eseguite o ad un loro eventuale riscontro, si ritiene opportuno rivalutare tale dato, con un esamina della documentazione in possesso del laboratorio che ha svolto le prove, qualora essa sia ad oggi ancora disponibile.

Alla luce di quanto rilevato, si è ritenuto indispensabile effettuare delle ricerche allo scopo di verificare l'esistenza di indagini condotte sulla falda acquifera sotterranea, prima della apertura della discarica SARI.

Dalle richieste fatte dallo scrivente all'ARPAC è stato rinvenuto un solo monitoraggio eseguito in data 26/05/2009 sul pozzo 1 e in data 24/06/2009 sui pozzi 2 e 3.

Tali controlli evidenziano rispettivamente i seguenti risultati:

POZZO 1 superamento CSC\* Fluoruri (3564 μg/l), Ferro (2460 μg/l), Manganese (144 μg/l),

POZZO 2 superamento CSC\* Fluoruri (7722 μg/l), Ferro (246 μg/l), Manganese (138 μg/l), Nichel (62 µg/i)

Ufficio e Laboratorio

Via Mario Pagano, 25/23 80041-BOSCOREALE (NA) Tel-Fax.: 081 199 70 013 Cellulare.: 393 91 60 943

C.F. MSC MHL 67 B16 G8 13W

P.IVA 03941571212

e-mail michele.moscariello@libero.it



ORDINE
DEI CHIMICI
DELLA
CAMPANIA
N.1171

POZZO 3 superamento CSC\* Fluoruri (3893  $\mu$ g/l), Ferro (570  $\mu$ g/l), Manganese (242  $\mu$ g/l), Nichel (48  $\mu$ g/l)

Tali dati pur essendo poco rappresentativi per definire lo stato di qualità e la composizione della falda acquifera preesistente, mostrano sostanzialmente dei valori per i parametri analizzati non molto diversi dai valori medi delle analisi effettuate successivamente dal gestore.

Si ritiene che allo scopo sarebbe stato opportuno effettuare una campagna di misure piuttosto che un solo monitoraggio, e ciò per tenere conto delle possibili fluttuazioni che posso aversi nell'acquifero sottostante.

Tuttavia anche per lo zinco si osserva, un notevole incremento di concentrazione da monte a valle, e sebbene non venga rilevato nessun superamento delle CSC si hanno valori di concentrazione per i pozzi a valle, paragonabili ai successivi rilevi eseguiti dal gestore.

**Pozzo 1** Zn (150)

**Pozzo 2** Zn (1976)

Pozzo 3 Zn (2283)

Dal confronto delle caratteristiche chimiche delle acque analizzate a monte e valle della discarica, si rilevano inoltre notevoli differenze nei valori della conducibilità, nel contenuto di sali disciolti, nella durezza etc.

Tali variazioni porterebbero ad ipotizzare che la falda analizzata non sia la stessa oppure che questa ultima sia interessata dal mescolamento con altre falde sospese e più superficiali, o che le acque attraversino suoli con una diversa composizione.

Ufficio e Laboratorio

Via Mario Pagano, 25/23 80041-BOSCOREALE (NA) Tel-Fax.: 081 199 70 013 Cellulare.: 393 91 60 943

C.F. MSC MHL 67 B16 G8 13W



ORDINE
DEI CHIMICI
DELLA
CAMPANIA
N.1171

Dall'esamina delle modalità con cui sono stati realizzati i due nuovi piezometri, sono state rilevate rilevanti difformità sulla loro realizzazione. Tra queste la mancanza dell'analisi stratigrafica del suolo durante lo scavo.

Le difformità rilevate sono ampiamente descritte nello studio idrogeologico condotto dal Prof.Giovan Battista de' Medici riportato nella relazione tecnica del 9/11/2010.

L'area in cui è ubicata la discarica ricade, nei Siti di interesse Nazionale "Aree del Litorale Vesuviano" individuato dalle Legge 31/07 /2002 e perimetrato con DM del 27/12/2004. Su richiesta del Commissariato di Governo, l'ARPAC redigeva un Piano di Caratterizzazione dell'area nel Giugno 2007, nel quale venivano indicati i monitoraggi da effettuare nel sito e tra questi quelli relativi alla matrice acqua.

Tali esami sarebbero stati utili per le considerazioni sopra espresse, ed importanti per una corretta definizione dello stato di qualità ambientale preesistente l'apertura della discarica. Tuttavia rispetto a quanto indicato nel piano, sia l'ARPAC che il Commissariato di Governo hanno effettuato nell'area solo indagini relative alla matrice suolo.

In conclusione i dati relativi all'accertamento effettuato in data 29/10/2010 nonché quelli pregressi svolti dall'ASIA, evidenziano una contaminazione della falda acquifera profonda.

La mancata acquisizione di controlli pregressi, necessari e dovuti, circa lo stato di qualità preesistente della falda acquifera prima dell'apertura della discarica, non consente di formulare ipotesi precise sulla fonte delle sua contaminazione.

Ufficio e Laboratorio

Via Mario Pagano, 25/23 80041-BOSCOREALE (NA) Tel-Fax.: 081 199 70 013 Cellulare.: 393 91 60 943

C.F. MSC MHL 67 B16 G8 13W



ORDINE
DEI CHIMICI
DELLA
CAMPANIA
N.1171

Alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene pertanto necessario, effettuare ulteriori indagini analitiche sulla falda raccogliendo una campagna di misure rappresentative delle possibili fluttuazioni della stessa, e verificando preliminarmente la corretta ubicazione dei pozzi spia attraverso un accurata indagine idrogeologica dell'area.

Tuttavia pur ritenendo necessario approfondire lo studio anzidetto, nonostante i risultati delle analisi dell'ARPAC e quelli dell'ASIA, abbiano puntualmente evidenziato il superamento delle CSC di molti parametri e tra questi, quelli di metalli pericolosi e di sostanze fortemente cancerogene, appare grave ed incomprensibile che non siano state adottate dall'ASIA e dagli organi preposti al controllo tutte le procedure operative previste dall'art.242 del D.Leg.vo 152/2006.

L'adozione di tali misure andava attuata sin dai primi rilievi eseguiti dall'ARPAC nel 2009, in un area in cui lo stato ambientale risultava già fortemente compromesso, erano auspicabili solo interventi volti al suo risanamento.

Sono invece state adottate, scelte non solo in deroga alle normative vigenti, ma volte anche a compromettere in maniera irreversibile tutta un area protetta.

Boscoreale 10 Novembre 2010

Ufficio e Laboratorio

Via Mario Pagano, 25/23 80041-BOSCOREALE (NA) Tel-Fax.: 081 199 70 013 Cellulare.: 393 91 60 943



ſ		Media	70	2			ļ	55	70				•			174					ç	ر ۲۵	
	400	ARFAC	29/10/2010							•											ì	7 0 0 0 0	ARTAC
			23/09/2010	1	6,/4	1626	770	198	47.0	2 6	3800	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	֖֭֭֭֚֓֞֝֝֝֝֝֟ ֓֓֓֞	182	0 110	7,07	27	ī					
			26/08/2010	77	74,0	1646		7 7	136	200	2000	A C >	)	126	2007	, 00	4.4	•					
SARI	AGIITAN		20/07/2010	92.9	0,'0	1782	10.5	707	135	2200	200	<0.5	5	256	22	3 ;	6.2	•				NATIRA	
SCARICA (			17/06/2010	S AE	2,4	1796	25.	707	167	2800	2000	118	) [	417	120	ار در	4	•					•
NELLA DI			25/05/2010	6.64	5	1827	255	3	162	3600		1729		159	400	5 6	<b>0</b> ,		,	U,11			
II UBICA II	ARPAC		03/05/2010	W W	) )	1219	220	2.42	103	3600		1030	4	701	5	9 (	'n					ARPAC	
ISI PIEZUMETRI UBICATI NELLA DISCARICA SARI			23/04/2010	76	2	21300	113	2 ;	20	2000		2192	477	/4!	119	7	2	0.02	1			•	
ANALISI P		0,00,00	29/03/2010	8		2800	279	) !	187	3700		5793	900	000	96	7	2						
THOOLING RINGSOUNTING ANALI	STEM	47000000	01/02/20/02	7.32		45/5	495		85	2000	1	/92/	F74	5	420	<10 <10	2						07000000
Ž	ECOSISTEM	0500150130	0102/20/02 0102/10/02	7,53		0887	203	***	111	4500	000	1950	150	3	20	×10	?					<b>ECOSISTEM</b>	04000400
T DON'T		48/42/2000	101 1212003	7,54	. 0.0	၂၀၀၁	810	3	84 84		4500	9661	105	3	ဌဌ	×10	?					Ш	10/42/2000
		12/11/2000	6003/11/31	7,3	C 7 L 7	4210	1735	400	8	2185	702	287	473	: :	412	€	<u> </u>						00001110
1	ARPAC	25/05/2009 12/11/2009		χ <u>.</u>	1400	1400	248	707	104	3564	2460	7047	144		OC.	5.8	)						24/06/2000 42/44/2000 46/42/2000 25/04/2040 20/04/20
		POZZO 1		Fd.	Conditabilità	Colladollilla	Cloruri	Colfati	Collate	Fluoruri(1500)	Ferro (200)	(505)	Manganese(50)	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	ZINCO (3000)	Nichel(20)		PCB (0,01)	Aldrin	Allowed and	Alluminio (200)		POZZO 2

							ARPAC			NATIDA			0 4 2 0 4	
POZZO 2	24/06/2009	12/11/2009	8/12/2009	25/04/2040 26/02/2040						5			ARFAC	
			2011					25/05/2010	17/06/2010	20/07/2010	26/08/2010	23/09/2010	29/10/2010	
Ľ.	6,5	7,34		7,23	7.8			6 30	98 9	200	900	(		
Conducibilità	4110	1504		000				5	5	ò ò		ဂ ၀		
Condecomina	2	1324		1306	1428			1035	1001	1007		1033		
Cloruri	100 59	29	20	48	110	ጸ	100	00		6	1 0 7	3	1	
الم الم	č	•		<b>:</b> !	-			90	2	200		Ş	32	
Soliati	Ö	ဂ္		43	92			79	87	63		7.7	70	
Fluoruri(1500)	7722	5916		5000	2446			0	1				0/	
, 000 L								8300	/600	2600		8300	7017	7066
rerro (200)	746	4770	396		1064			226	47	<0 ≥		4	7	0
Mangapese(50)	138	22.46			000			)   	ŕ	ָ ק		ה ה	277	883
(00)20000000000000000000000000000000000	2	2			200			108	132	104		g	90	207
Zinco (3000)	1976	31035			2843							3	3	1
N: -k-1/20)					207			0171	1418	11/3		1529	4087	4211
NICTIEI(ZU)	70	လိ			9			43	40	30		9	ç	
Cadmio (5)								?	2	3		<b>9</b>	70	<b>6</b>
						2								40
Benzo(a)pirene(0,01)								0.020						2
Alluminio (200)								4,00,0						
			u	COCIOTEM									586	

				_	_		1					_								
	r	Y	Y	/					2503	200	000	7	27	0	222	2	70			
C V 0 0 V	JALY.	29/10/2010				440	<u>1</u>	156	2000	2020	325	240	342	00707	18480	22	3		1028	ά
	-	23/09/2010	6 73	5	1663	160	3 ;	170	4200	2	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ָבְי בְּי	307	1001	1004	22	77			
	0,000	0102/90/97	6.47	ř (	1534	155	2 6	165	4000	2	75.2		237	4500	222	22	1			
NATIEN	20012000	01.07//0/07	6.81	- 0	1569	150	1 5	140	4100	2	×0.5		362	1506	200	25	ì			
	47/06/2040	0102/00//1	6 47		15/8	156	. 4	COL	4800		0 0 5		113	1522	202	44				
	25/05/2040	Š	6.47		1282	170	101	8	4400		1081	i c	202 7	1796	3	23	Ì			
ARPAC	03/05/2040	0000000	9.0	1000	1233	163	175	2	4000		438		203	2083	0	23				
	23/04/2010		9'/	20400	20402	8	78	2	2332		1/42	207	707	3222	!	01×	200	) )		
	29/03/2010		Σ	2120	7170	172	102	7	4461		1/48	207		3476		97				
5	26/02/2010		7,34	2600	200	150	156	2	2782	0000	1000	418	2	3288	ç	55				
<b>ECOSISTEM</b>	25/01/2010						117		8	040	900	198	3	2400	ć	22				
	18/12/2009						110							3000						
	12/11/2009	7 40	7,43	1871		1582	178	47.00	5843	1471	Ē	310		3433	22	3				
	24/06/2009	9					164													
	POZZO 3	<b>I</b>	ā	Conducibilità		Cloren	Solfati	Elucanii/4500)	Lindini (1900)	Ferro (200)	(22-)	Manganese(50)	10000	ZIUCO (3000)	Nichel(20)	(2-)	Benzo(a)pirene (0,01)	Boro (1000)	Alluminio (200)	(202)

DOTT.MICHELE MOSCARIELLO ConsulenteTecnico COMUNE DI BOSCOREALE E TERZIGNO Allegato 1