


ASL Roma E

N. 0003283 del 30/01/2014 - Arrivo



05809120140003283A01

Alla c.a.

ISPELS IST. SUP. PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
Via Bargoni, 8
00144 - ROMA

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (N.O.E)
Largo Lorenzo Mossa 8/A
00165 - ROMA

SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO
Via Cesare De Lollis, 12
00185 - ROMA

S.PRE.S.A.L. SERV. PREVENZ. E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
P.za S.Maria della Pietà, 5
00135 - ROMA

ARPA ROMA - UFF. IMPIANTI E RISCHI INDUSTRIALI
Via Boncompagni 101
00187 - ROMA

ASL
Vossil
UPG Fini 2.2.14
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Via Genova 3/a
00184 ROMA

COMANDO GENERALE DEI VIGILI URBANI
Via della Consolazione 4
00186 ROMA

ASL RM E
Borgo S.Spirito 3
00193 - ROMA

XX MUNICIPIO COMUNE DI ROMA - UFF. AREA TECNICA
Via Carlo Poma 9
00195 - ROMA

GUARDIA DI FINANZA COMANDO GENERALE
Via XXI Aprile 51
00162 - ROMA

In riferimento alle nostre precedenti segnalazioni alle su Indirizzate Istituzioni facciamo presente:

persiste lo stato di degrato igienico sanitario in uffici locali tutti e servizi igienici nonché nei locali mensa nel centro Saxa Rubra, a tutt'oggi non vi è stata alcuna bonifica né derattizzazione;

mancanza totale di manutenzione agli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilatori meccanici con rischio di formazione di microrganismi e polveri nelle pareti e nei filtri del sistema di condizionamento e relative emissioni diffuse, con fonti di contaminazione dell'aria ambiente;

negli studi di registrazione e sale regia persistono impianti elettrici non a norma;

impianti di condizionamento e areazione nei teatri mancanti di segnalazione allarme guasti da sistema di controllo, insonorizzazione oramai datata e con materiali non in classe A

persiste l'esistenza di locale (tensostruttura) nel Centro Saxa Rubra adibito a studio televisivo mancante di agibilità specifica per la destinazione d'uso e comunque non atto a tale uso

Negli studi televisivi i corpi illuminanti installati su strutture portanti non sono nel complessivo certificati con perizia di staticità e ancorati, in modo da non assicurarne la stabilità durante il loro impiego essendo gli stessi soggetti a cambiamenti giornalieri in relazione al peso e al sovraccarichi ivi montati.

le costruzioni scenografiche e le opere provvisorie temporanee montate quotidianamente non garantiscono la necessaria resistenza nell'ancoraggio nonché mancanti di delimitazione e misure necessarie per le vie di fuga delle masse dei lavoratori

nel centro Rai Nomentano (ex Dear) vi è presenza di materiali eternit e amianto

Vi invitiamo pertanto ad un Vs. immediato intervento risolutivo alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori, altrimenti ci vedremo costretti a denunciare alla procura della Repubblica il personale responsabile inadempiente nonché alla pubblicazione su siti web e quotidiani locali e nazionali

Distinti saluti

Lavoratori Rai

Roma, 24 Febbraio 2014